



Прокуратура  
Российской Федерации  
Прокуратура Курганской области

**Шадринская  
межрайонная прокуратура**

ул. Михайловская, 80, г. Шадринск, 641870

02.2016 № 7-14/2-2016

Директору ГБУ «Геронтологический  
центр «Спутник»

Савину А.Ю.

*Базильникова И.А.  
Витовина на са.б.б.*

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**  
об устранении нарушений  
федерального законодательства

Шадринской межрайонной прокуратурой совместно со старшим инспектором Шадринского межрайонного отдела надзорной деятельности УНД и ПР Главного управления МЧС России по Курганской области – государственным инспектором г. Шадринска, Шадринского, Далматовского, Катайского районов Курганской области по пожарному надзору с 05.02.2016 по 15.02.2016 на основании задания прокуратуры Курганской области № 7-06-2016 от 21.01.2016 проведена проверка исполнения законодательства о противопожарной безопасности в деятельности ГБУ «Геронтологический центр «Спутник» расположенного по адресу: Мальцевский тракт, д. 18, г. Шадринск, Курганская область (далее – ГБУ «ГЦС»).

На основании ст. 3 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

В соответствии с п. 478 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме» (далее – ПП № 390) руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.

В ходе проверки установлено, что нарушение вышеуказанных требований действующего законодательства в ГБУ «ГЦС» порошковый огнетушитель №7 установленный на объекте неисправен (низкое давление).

В соответствии с п. 70 ПП № 390 руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями по нормам согласно приложениям N 1 и 2, а также соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

Согласно п. 475 ПП № 390 каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер. Запускающее или запорно-

пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой.

На основании п. 478 ПП № 390 руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.

Вопреки указанным положениям, в ГБУ «ГЦС» эксплуатационные паспорта и журналы на огнетушители не заполнены.

В соответствии с п. 7 ПП № 390 на объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения.

На основании п. 6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля» планы эвакуации должны состоять из графической и текстовой частей. Графическая часть должна включать в себя этажную (секционную) планировку здания, сооружения, транспортного средства, объекта с указанием: а) эвакуационных путей и выходов; б) лестницы, лестничные клетки и аварийные выходы, предназначенные для эвакуации людей; в) места размещения самого плана эвакуации; г) места размещения средств противопожарной защиты, спасательные и медицинские средства связи, обозначаемые знаками пожарной безопасности и символами ИМО.

Вместе с тем, в ГБУ «ГЦС» планы эвакуации людей размещены не в местах их обозначения на плане.

Выявленные нарушения негативно сказываются на состоянии законности в сфере обеспечения противопожарной безопасности, а так же подвергают опасности жизнь и здоровье граждан.

Указанное стало возможным в связи с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей заместителем директора по пожарной безопасности Карповым С.А., на которого согласно должностной инструкции возложена обязанность по обеспечению противопожарной безопасности зданий и помещений.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

### **ТРЕБУЮ:**

1. Рассмотреть настоящее представление с участием должностного лица Шадринской межрайонной прокуратуры.
2. Принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений законодательства.
3. О дне рассмотрения представления известить межрайонного прокурора.
4. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности заместителя директора по пожарной безопасности Карпова С.А.

